

АКТ

Проверки объекта (территории)

«06» 07 2026 года

г. Ревда

1. Представителя Ревдинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

Врио начальника
с. и-т полиции

Ревдинского ОВО

С. В. Кошечев

(должность, звание, ФИО)

2. Представителя объекта (территории)

(должность, ФИО)

Проведена проверка объекта (территории):

МКУ ДО МОР / Спортивная школа

Расположенного по адресу:

Ревда

Ижаровского 22

На предмет состояния антитеррористической защищенности в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»¹.

В ходе проверки установлено следующее:

Акт обследования и категорирования (актуализация) объекта (территории) (пункт 15 ПП 1006) утвержден/подписан (дата): 29.07.2025

Присвоенная категория (пункт 13 ПП 1006):

Паспорт безопасности (пункты 43-47 ПП 1006) (в наличии, дата утверждения):

Актуализирован (пункт 48 ПП 1006) (основание, дата): 29.08.2025.

Осуществление контроля за выполнением требований (пункты 5, 32 ПП 1006) (периодичность проведения, подтверждающие документы):

Приказ о назначении ответственного лица за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности на объекте (пункт 32 ПП 1006) (наличие, дата): приказ 20.05.2025 г. Суховенни А. В.

Ограждение территории объекта (пункт 19 (г))

Фрагмент

¹ Далее – «ПП 1006».

Наличие видеонаблюдения (пункт 30 ПП 1006)

в наличии

-сколько всего видеокамер: *9*

-сколько из них наружных: *2*

-сколько из них внутренних: *2*

-куда выходит система видеонаблюдения: *на пост охраны*

-срок хранения информации: *30 дн.*

Освещение по периметру территории (пункт 24 -27 ПП 1006)

в наличии

Система оповещения и управления эвакуацией при возникновении угрозы террористического характера (пункты 24 - 27, 31 ПП 1006)

в наличии

Система контроля управления доступом (СКУД) (пункты 24 -27 ПП 1006)

Наличие металлодетектора (пункты 24-27 ПП 1006): рамочный- *—*,
ручной- *1*
Исправность -да *1*, нет *—*.

Охранная сигнализация (для 1,2, 3 категории ПП 25-27 ПП 1006) (что оборудовано)

-автономная с выводом на пост охраны: *—*
-с выводом на охранную организацию (какую): *Ревдирекции ОВД*

Тревожная сигнализация (пункты 24-27 ПП 1006):

-сколько стационарных КТС: *1*

-наличие брелоков: *1*

-с выводом на охранную организацию (какую): *Ревдирекции ОВД*

Физическая охрана:

-наименование организации: *—*

-сколько постов, где расположены: *—*

-часы охраны: *Сторож круглосуточно*

Информационные стенды (наглядные пособия) (пункты 24-27 ПП 1006): в помещении

1. Не устранены следующие мероприятия по антитеррористической защищенности, которые определены в соответствии с Требованиями ПП 1006 и указаны в акте категорирования и паспорте безопасности объекта:

2. Устраненные мероприятия по антитеррористической защищенности, которые определены в соответствии с Требованиями ПП 1006 и указаны в акте категорирования и паспорте безопасности объекта:

3. Недостатки, выявленные в ходе проведения проверки, в соответствии с Требованиями ПП 1006:

Члены комиссии:

Представитель Ревдинского ОВО
-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»

Виктор Иванович
Ревдинского ОВО
ст. и-т инспектор

[Подпись]
(подпись)

И. В. Иванов
(расшифровка)

Руководитель объекта
(уполномоченное лицо)

директор
МНП «Сол. Сит»

[Подпись]
(подпись)

С. В. Иванов
(расшифровка, МП)